

Autoroute A9 – Bas-Valais INSPECTIONS PRINCIPALES 2019 - 2023

Office Fédéral des Routes - F2 Filiale de Thoune

Objet du mandat

- Les inspections périodiques visuelles des ouvrages constituent le cœur de leur surveillance. Les inspections principales telles que réalisées dans le cadre de ce mandat ont lieu tous les 5 ans.
- Le périmètre concerné comprend le tronçon N09 Bex - Sion (396 OA) et le tronçon N21 Martigny - Bourg St-Bernard (181 OA). Ce dernier comprend également un nombre conséquent de murs de soutènement (134) qui ont fait l'objet d'un inventaire détaillé dans le cadre de ce mandat.

Organisation

- Le mandat a été attribué au groupement d'ingénieurs PRA (pilote) – SRP - BG

PROBLÉMATIQUE



Contexte

Autoroute A9
Route Principale A21
Surveillance des ouvrages
Inspection et qualification de
l'état des ouvrages

Prestations

- Acquisition des données
- Contrôle de la substance
- Inspection visuelle
- Saisie rapports sur KUBA-DB
- Synthèse par tronçon

Tronçons d'inspections

- N09.60 Riddes – Sion Est
- N09.62 Sion Est – Sierre Est
- N09.58 Martigny – Riddes
- N09.56 Bex Nord – Martigny
- N21.04 Martigny – Sembrancher
- N21.08 Sembrancher – Liddes
- N21.12 Liddes – Bourg St-Bernard




Inspection du pont P0811 Lizerne-Seba au moyen d'une nacelle pour contrôle des appuis

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra 		Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETFC) Office fédéral des routes (OFROU) Division Infrastructures routières	
Rapport d'inspection ouvrage d'art		Inspection principale	
PONT Lizerne-Seba - Droite, dir. Sion		N° OA: P0811-	
Axe SRB par défaut	N09	Point départ/fin	9209520 U[m] 255.0562.0
Cotes/altitudes XY	587.295.00 / 117463.00	Kilométrage	61.100
Commune	Ardon, Valère	Altitude [m]	484
Tronçon d'entretien	N09.60 Riddes - Sion Est	Filiale	F2
IC-Type	Pont - dalle	Dernière inspection	CE 1 05.05.2016
Numéro d'objet	21.09.62.412.05	Date de réception	22.09.1988
Conditions météo	"C"	Auteur du rapport:	
Unité territoriale	SI		
Programme d'inspection	Martigny - Sierre	Date:	
		Données de mesures Longueur totale: 307.00 m Largeur totale: 13.55 m Surface totale: 4159.85 m²	
APPRECIATION DE L'ETAT IO: 1 en bon état 1 2 3 4 5 Soins OI le plus minime: Etat 2 (11)		INTERVENTIONS RECOMMANDÉES Intervention d'urgence: <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Intervention de conservation: <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Coût total estimé:	
Légende: 1: bon 4: mauvais 2: acceptable 5: alarme 3: satisfaisant (9: nonclassé)		Interventions recommandées à exécuter par les UT: <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Inspection complémentaire:	
Vérification par: OFROU Date: Signature:			

Tablette logiciel de saisie KUBA DB

← Rapport KUBA



22.05.23